



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 02 августа 2011 года № ФСР 2011/11513

На медицинское изделие

Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медстальконструкция"
(ООО "Медстальконструкция"), Россия,
450024, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1, корп. 1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Медстальконструкция"
(ООО "Медстальконструкция"), Россия,
450024, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1, корп. 1

Место производства медицинского изделия

ООО "Медстальконструкция", Россия,
450024, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1, корп. 1

Номер регистрационного досье № 20283 от 01.06.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5150

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 02 августа 2011 года № 4711-Пр/11
и приказом от 07 ноября 2016 года № 12241 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0026508

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 августа 2011 года № ФСР 2011/11513

Лист 1

На медицинское изделие

**Столики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001
следующих моделей:**

- СПп-01-МСК(501) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками из нержавеющей стали;
- СПп-01-МСК(5501) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с двумя полками;
- СПп-01-МСК(501 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками из нержавеющей стали;
- СПп-01-МСК(501-01) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками;
- СПп-01-МСК(5501-01) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с двумя стеклянными полками;
- СПп-01-МСК(501-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками;
- СПп-01-МСК(501-02) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками (стеклянной и из нержавеющей стали);
- СПп-01-МСК(501-02 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками (стеклянной и из нержавеющей стали);
- СПп-02-МСК(502) - столик процедурный передвижной металлический с тремя полками из нержавеющей стали;
- СПп-02-МСК(5502) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с тремя полками;
- СПп-02-МСК(502 М) - столик процедурный передвижной металлический с тремя полками из нержавеющей стали;
- СПп-02-МСК(502-01) - столик процедурный передвижной металлический с тремя стеклянными полками;
- СПп-02-МСК(5502-01) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с тремя стеклянными полками;
- СПп-02-МСК(502-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с тремя стеклянными полками;
- СПп-03-МСК(504) - столик процедурный передвижной металлический с двумя полками из нержавеющей стали, с бортиками;
- СПп-03-МСК(5504) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с двумя полками, с бортиками.

Приказом от 07 ноября 2016 года № 12241 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0027910